

枕崎市内通学路の対策実施箇所一覧

【枕崎校区】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	道路管理者	対策期間
1	国道226号線	中央交差点	横断中の児童が接触事故にあった。	①信号機が切替るタイミングでの事故だったとの事で、赤信号の間隔を調整をして対応。 ②交差点内の横断幕等の設置については通行の妨げになることから、設置許可していない。(横断歩道橋については設置可。)	①公安委員会 ②鹿児島県	①H28.9実施 ②H28.8実施
2	台場通線 (街路3・6・15号線)	港町1番地先～港町62番地先	歩道が狭く、凸凹でつまずき倒れて車道に飛び出す危険がある。	・道路改良により歩道を整備	枕崎市	H28年度～H31年度
3	柳町通線	越脇交差点	子ども達の待つ場所が危ない。子ども達用の停止線などあればよい。	①大型右折車対策、停止線の引き下げ。 ②横断歩道前に足跡マークを設置(全箇所)	①公安委員会 ②枕崎市	H28年度済
4	越脇宝寿庵線	明和町17番地先 亀沢団地からの登り坂	ゆるやかなカーブがあり、植込みの木が茂ってくると道路まではみ出し、狭く感じられ、車がすれ違う時に危険。通学路であるし、歩道もない。	・狭さく標示	枕崎市	H28年度済
5	緑町亀沢線	枕崎市緑町178番地先	見通しが悪く狭い箇所危険。	・狭さく標示	枕崎市	H28年度済
6	国道225号	枕崎中学校前横断歩道	学校から出てすぐの横断歩道は死角がしやすい。	・減速路面標示	国	H28年度済

【桜山校区】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	道路管理者	対策期間
1	通山大堀線	鹿籠麓町452番地先～ 籠麓町551番地先 通山から木場を通る道	歩道側が狭く暗い。がけが崩れやすい。	・歩行者や外灯の妨げになる草木については伐採する。しかし、暗い所ではあるが外灯が3灯あり問題では無いと思う。	枕崎市	H28年度済
2	桜山平峯線	枕崎市桜山町255番地	三叉路で車の左折と直進が見分けられず、横断歩道を渡れない。	・ラバーポール設置、止まれ標示	枕崎市	H28年度済

《対策検討メンバー》教育委員会、小学校、中学校、PTA会長、南薩地域振興局、枕崎市建設課、枕崎市危機管理対策係、枕崎警察署

枕崎市内通学路の対策実施箇所一覧

【別府校区】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	道路管理者	対策期間
1	板敷大隣線	板敷本町118番地前	曲り道が多く、見通しが悪い。	・豊留バス停から東へ100m付近にせり出している草木を避けて通学することから、歩行者に影響のあるものを伐採をする。	枕崎市	H28.8実施
2	県道打木谷白沢津線	別府西町322番地先 別府交差点	児童の八割が使用する交差点で、交通量も多い。	・大型右折車対策、停止線の引き下げ	公安委員会	H28年度済
3	県道打木谷白沢津線	白沢北町513番地先～ 白沢北町3番地先 西白沢～俵積田間	夏場は雑草も伸び、車道を通ることもある。防犯灯もいくつか設置してあるが、まだ暗い場所もあるので設置が必要である。側溝に蓋がない。白沢交差点から俵積田方面へ直ぐの歩道が狭く自転車走行が危険である。	・側溝の蓋設置工事 ・雑草は年2回伐採（お盆と正月頃）	鹿児島県	H29.3実施
4	県道枕崎知覧線	ファームポンド先交差点 南方園入口	交通量が多く危険である。歩道が交差点を境に右側から左側に変わる。	・横断歩道新設	公安委員会	H28.9実施

【立神校区】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	道路管理者	対策期間
1	国道226号線	立神小学校前交差点	横断歩道の信号機が家の塀で見えにくく、車の信号機の黄色で駆け込み横断をするので危険である。立神小学校に入る右折車の歩道側の脇を直進車両が強引に通るため、信号待ちの児童が危ない。	①車の信号機での駆け込み横断は、しっかりと横断歩道の前で停止してから横断するように学校の方で安全指導。 ②横断待機児童の安全確保として、ファミリーマート側と立神本町100番地前にラバーポール（5本）を設置。 ③横断歩道の前で止まるよう足跡マーク（全箇所）を設置。	①学 校 ②鹿児島県 ③鹿児島県 （占用許可者）	①毎朝交差点前で指導 ②H29.2実施 ③H29.2実施
2	大堀牧園線	中央町441番地先～ 中央町375番地先 立神小学校とニシムタを挟む道路	交通量が多く、児童生徒のスクールゾーンである。運転手からも歩行者側からも見通しの悪い所で、ミラーがついているが、視認性がよくない。狭い道路の割にコンビニ・ガソリンスタンド・ニシムタ駐車場への出入りの車が多い。	・学校側の外側線の引き直し。	枕崎市	H28年度済
3	大堀大塚線	中央町441番地先 南海自動車学校西側交差点	交通量が多く見通しが悪い。スピードを出す車もあり、危険である。点滅信号はあるが、普通の信号機を設置してほしい。	・ミラーの径φ600をφ800に変更	枕崎市	H28年度済
4	大堀牧園線	立神北町273番地先 牧園の交差点(五叉路)	点滅信号。見通しが悪く、ドライバーが十分注意しないと危険。	・ミラーの径φ600をφ800に変更	枕崎市	H28年度済