


# 枕崎校区通学路等対策実施箇所図（対策実施中含む）



- 1 国道 225 号線 横  
（枕崎中学校平田渦線）  
ファミリーマート平田店裏  
花渡川沿い河川管理道路  
【危険の内容】  
ガードレールがなく歩行時に転落の危険がある。  
【対策メニュー】  
通学路の変更。（対策済）  
【事業主体】学校  
【点検番号】枕崎小学校 1



- 2 街路 12 号線  
枕崎幼稚園前  
【危険の内容】  
枕崎幼稚園入口付近の交通量が多い。  
【対策メニュー】  
①路面標示等の設置（対策予定）  
②職員による安全指導（対策済）  
送迎時等保護者への安全指導  
【事業主体】①枕崎市，②枕崎幼稚園  
【点検番号】枕崎小学校 2





# 枕崎校区通学路等対策実施箇所図（対策実施中含む）

4 国道 225 号, 小江平木場線 小江平交差点付近 【点検番号】 枕崎小学校 3

## 【危険の内容】


五叉路である上に傾斜が強く、雨天時には冠水する。

（交差点及び市道歩道内の流末排水路の断面不足のため交差点が冠水する。）

## 【対策メニュー（対策中）】

- ① 交差点内（国道）の排水路改修
- ② 歩道内の排水路改修に伴い、老朽化した歩道を含む道路改良を行う。（H31～R4年度まで）

【事業主体】 ①国, ②枕崎市



3 街路 4 号線 枕崎小学校付近

## 【危険の内容】

歩道内の舗装や側溝等の老朽化が進み、ガードパイプの腐食も著しい。

## 【対策メニュー（対策中）】

舗装・側溝の改修及び歩道の拡幅（H31～R3年度まで）

スムーズ横断歩道設置

【事業主体】 枕崎市

【点検番号】 枕崎小学校 4





# 枕崎校区通学路等対策実施箇所図（対策実施中含む）

6 街路 69 号線 台場公園付近

## 【危険の内容】

側溝のサイズも大きく蓋板もないため、車両通行時に側溝に転落する可能性がある。側溝の老朽化も著しい。

## 【対策メニュー（対策中）】

側溝の改修，道路改良による歩行空間確保（R3 年度～）

【事業主体】 枕崎市

【点検番号】 枕崎小学校 7



5 街路 55 号線 枕崎市立病院付近

## 【危険の内容】

大きな水路があり，また道路幅員も狭いため，離合の際に転落や接触の危険がある。

## 【対策メニュー（対策中）】

水路の暗渠化，道路改良による歩行空間確保（R3 年度～）【事業主体】 枕崎市

【点検番号】 枕崎小学校 5



7 街路 3・4・4 の 1 号線 台場公園付近

## 【危険の内容】

歩道内の舗装や側溝等の老朽化が進み，ガードパイプの腐食も著しい。

## 【対策メニュー（対策中）】

側溝・歩道の改修（R3 年度～）

【事業主体】 枕崎市

【点検番号】 枕崎小学校 6



8 街路 3・6・12 号線 枕崎駅付近

## 【危険の内容】

歩道が狭く、凹凸でつまずき倒れて車道に飛び出す危険がある。

## 【対策メニュー（対策中）】

側溝・歩道の改修による歩行空間確保（R3 年度～）【事業主体】 枕崎市

【点検番号】 枕崎小学校 8





## 枕崎校区通学路等対策実施箇所図（対策実施中含む）



### 9 街路3・6・12号線

枕崎小学校から枕崎中学校を結ぶ道路

#### 【危険の内容】


歩道内の舗装や側溝等に凹凸が生じており、転倒する恐れがある箇所が点在している。

#### 【対策メニュー】

歩道の整備（対策予定）（R4年度～）

【事業主体】 枕崎市

【点検番号】 -



### 10 街路5号線 枕崎小学校階段門付近

#### 【危険の内容】

小学校の門付近に位置し、歩道が狭くカーブで見通しも悪いため、車道へのはみ出しや横断時に危険である。

#### 【対策メニュー】

① 歩道の拡幅・セミフラット化（対策予定）

② 一車線化（対策予定）

（R4年度～）

【事業主体】 ①枕崎市，②枕崎市・警察

【点検番号】 -





# 桜山校区通学路等対策実施箇所図（対策実施中含む）

## 3 神浦木浦線

東新化成付近の急な法面

### 【危険の内容】

歩道もなく、過去に倒木や崩土が発生しており、歩行者が危険である。

### 【対策メニュー（対策中）】

法面の切り直し及び歩行空間の整備 ～R3年度

【事業主体】 枕崎市

【点検番号】 桜山小学校3



## 1 桜山水流線 桜山小・中学校入口付近

### 【危険の内容】

交通量が比較的多く、速度を落とさない車が見られる。

### 【対策メニュー】

- ①停止線、横断歩道の引き直し。（対策実施済）
- ②外側線の引き直し。（対策中）～R3年度

【事業主体】 ①警察 ②枕崎市 【点検番号】 桜山小学校1



## 2 枕崎山口線

妙見保育園付近

### 【危険の内容】


交通量が比較的多く、速度を落とさない車が見られる。

### 【対策メニュー（対策中）】

ラバーポール線の設置  
路面標示 ～R3年度

【事業主体】 枕崎市

【点検番号】 桜山小学校2





# 別府校区通学路等対策実施箇所図（対策実施中含む）

1 県道打木谷白沢津線 俵積田交差点  
瀬戸俵積田線 俵積田山崎線

## 【危険の内容】

児童・生徒が登下校時に渡る横断歩道の白線が消えている。

## 【対策メニュー（対策済）】

横断歩道の引き直し。

【事業主体】警察

【点検番号】別府小学校 1



2 県道打木谷白沢津線 枕崎知覧線 中原交差点

## 【危険の内容】

交通が多いため、道路の規制線や横断歩道等がだいぶ薄くなっており、見えにくくなっている。雨の日は特に見えづらい。

## 【対策メニュー（対策済）】

路面標示の引き直し

【事業主体】県

【点検番号】別府小学校 2



# 立神校区通学路等対策実施箇所図（対策実施中含む）

## 1 大塚馬追橋線 焼き肉五右衛門店前

### 【危険の内容】

交差点だが、路面標示が薄れ、安心して横断できない。

### 【対策メニュー（対策済）】

横断歩道の引き直し

【事業主体】警察 【点検番号】立神小学校 1



## 2 塩屋大塚線 第二馬追橋付近

### 【危険の内容】

交差点だが、路面標示が薄れ、安心して横断できない。

### 【対策メニュー（対策済）】

停止線、横断歩道の引き直し。

【事業主体】警察 【点検番号】立神小学校 2

