

枕崎校区通学路等対策実施箇所図（対策実施中含む）



1 枕崎市若葉町(片平4号線)

【危険の内容】

登下校時に車などがスピードを出して走行し、歩道がないために危険である。

【対策の内容】

- ・ 歩道のある道路に出たら登校するように指導，周知する。

【事業主体】

学校



枕崎校区通学路等対策実施箇所図（対策実施中含む）

3

【危険の内容】

大きな水路があり、また道路の幅員も狭いため、離合の際に転落や接触の危険がある。


【対策の内容】

水路の暗渠化、道路改良による歩行空間確保

【事業主体】 枕崎市



枕崎校区通学路等対策実施箇所図 (対策実施中含む)



4

【危険の内容】

歩道が狭く、カーブで見通しが悪いため、車道へのはみ出しや、横断時に危険が生じる。

【対策の内容】

歩道の拡幅、一車線化

【事業主体】

枕崎市



桜山校区通学路等対策実施箇所図（対策実施中含む）

1 国道 225 号線沿いの歩道(桜山町 247 番地付近)

【危険の内容】

歩道が途中で途切れているため、歩道を通る際に大変危険である。

【対策の内容】

- ・歩道設置

【事業主体】 鹿児島国道事務所



2 国道 225 号平門交差点～山口集落入口


【危険の内容】

交通量が多く、歩道を車が乗り越えるなどの事故も起きている。

【対策の内容】

- ・歩道へのガードパイプの設置

【事業主体】 鹿児島国道事務所



別府校区通学路等対策実施箇所図（対策実施中含む）



1 中原公民館前の道路と交差点(県道打木谷白沢津線)

【危険の内容】

車やバイクの速度が出ており，横断歩道を渡る際に大変危険である。

【対策の内容】

- ・「スピード落とせ」路面標示

【事業主体】南薩地域振興局



立神校区通学路等対策実施箇所図（対策実施中含む）



1 枕崎市中央町(縮ヶ山立神小学校線)

【危険の内容】

側溝に蓋がかぶさっていないため、危険である。

【対策の内容】

- ・ 側溝の蓋をかぶせるための工事

【事業主体】 枕崎市



福祉課対策実施箇所図（対策実施中含む）

1 ベっふ里山こども園前の横断歩道 （県道打木谷白沢津線）

【危険の内容】

横断歩道（信号機無し）を渡る際に、車のスピードが出ているため大変危険である。

【対策の内容】

- ・ 横断歩道付近にラバーポール（3本）を設置

【事業主体】南薩地域振興局

