

## 枕崎校区通学路等対策実施箇所図(対策実施中含む)



### 1 西本町と住吉町間の点滅信号

#### 【危険の内容】

- ・ 横断歩道がないために、車が停止線を越えて止まることが多い。

#### 【対策の内容】

- ・ 横断歩道を活用する人数を把握し、横断歩道設置を検討する。

#### 【事業主体】

警察



## 枕崎校区通学路等対策実施箇所図(対策実施中含む)



2

### 【危険の内容】

歩道が狭く、凹凸でつまずき倒れて、車道に飛び出す危険がある。


### 【対策の内容】

側溝・歩道の改修による歩行空間の確保

### 【事業主体】 枕崎市



# 枕崎校区通学路等対策実施箇所図 (対策実施中含む)



3

## 【危険の内容】

歩道内の舗装や側溝等に凹凸が生じており、転倒する恐れがある場所が点在している。

## 【対策の内容】

側溝・歩道の改修による歩行空間確保

## 【事業主体】 枕崎市



## 桜山校区通学路等対策実施箇所図(対策実施中含む)

### 1 鹿籠麓町 193 番地先 富岡の変則交差点


#### 【危険の内容】

- ・ スピードを緩めずに交差点に入る車が多い。

#### 【対策の内容】

- ・ 「スピード落とせ」の路面標示を設置する。

#### 【事業主体】 枕崎市



## 桜山校区通学路等対策実施箇所図(対策実施中含む)

### 2 妙見 477 番地付近の道路

#### 【危険の内容】

- ・ 横断歩道がないため、付近に住む子供たちは横断が難しい。

#### 【対策の内容】

- ・ 歩行者が安全に待てる場所が確保できるか、枕崎市（建設課）と協議し、対策を検討する。

#### 【事業主体】 警察



# 別府校区通学路等対策実施箇所図(対策実施中含む)

## 1 俵積田(学校近く)

### 【危険の内容】

- ・ 児童の歩行スペースが狭く、危険である。
- ・ スピードを出している車が多い。

### 【対策の内容】

- ・ 歩行スペースを確保するために、ラバーポールを設置する。
- ・ 横断歩道に、ラバーポールを設置する。

【事業主体】南薩地域振興局, 枕崎市



## 立神校区通学路等対策実施箇所図(対策実施中含む)



### 1 テニスコート裏道路突きあたりT字路

#### 【危険の内容】

- ・ 車のスピードが出ている。
- ・ 側溝に蓋がない。

#### 【対策の内容】

- ・ 路側帯を設置し、車道を狭くする。

#### 【事業主体】 枕崎市



# 立神校区通学路等対策実施箇所図(対策実施中含む)



## 2 テニスコート裏の道路

### 【危険の内容】

- ・ 道幅が狭く、深い側溝があり転落の可能性がある。

### 【対策の内容】

- ・ 水路周辺に柵を設置する。

【事業主体】 枕崎市



## 福祉課対策実施箇所図(対策実施中含む)



### 1 A コープ木原店駐車場西側付近道路の側溝

#### 【危険の内容】

- ・ 側溝に蓋がなく、一部には草が茂っており道路との境がわからない。
- ・ 散歩中、側溝に園児の足が落ちて転んだ事例がある。

#### 【対策の内容】

- ・ 側溝内の土砂・雑草を除去する。

#### 【事業主体】 枕崎市

