



枕崎校区通学路対策箇所図

NO.1



①横断中の児童が接触事故にあった。



<対策メニュー>

- ・赤信号の間隔の調整をして対応。
- ・交差点内の横断幕等の設置については通行の妨げになることから、設置許可していない。



・実施後



【対策検討メンバー】
教育委員会・学校・警察署
PTA・道路管理者・市役所



- - - : 通学路 (学校指定)
- (Red) : 要対策継続箇所
- (Green) : 対策実施箇所

②歩道が狭く,凸凹でつまずき倒れて車道に飛び出す危険がある。



<対策メニュー>

- ・歩道内の老朽化した側溝の改修を行い,歩道の形状をセミフラットにし,それに伴い車道及び歩道の舗装を打ち換える。



枕崎校区通学路対策箇所図

NO.3

③子ども達の待つ場所が危ない。
子ども達用の停止線などあればよい。




<対策メニュー>

- ・横断歩道前に足跡マークを設置 (全箇所)
- ・大型右折車対策, 停止線の引き下げ



・実施後



【対策検討メンバー】
 教育委員会・学校・警察署
 P T A・道路管理者・市役所

- : 通学路 (学校指定)
- : 要対策継続箇所
- : 対策実施箇所



【対策検討メンバー】

教育委員会・学校・警察署
PTA・道路管理者・市役所

⑤見通しが悪く狭い箇所危険。



<対策メニュー>

- ・狭さく表示



・実施後

④坂道でゆるやかなカーブになっており、車の確認がしづらくスピードも出ているので、すれ違う時に危険。




<対策メニュー>

- ・狭さく表示



・実施後

- - - : 通学路 (学校指定)
- (red) : 要対策継続箇所
- (green) : 対策実施箇所





【対策検討メンバー】
教育委員会・学校・警察署
PTA・道路管理者・市役所



- : 通学路 (学校指定)
- (Red) : 要対策継続箇所
- (Green) : 対策実施箇所

⑥学校から出てすぐの横断歩道は死角がしやすい。



<対策メニュー>

・減速路面標示



・実施後

①歩道側が狭く暗い。がけが崩れやすい。




<対策メニュー>

・歩行者や外灯の妨げになる草木については伐採。



・実施後





【対策検討メンバー】
教育委員会・学校・警察署
PTA・道路管理者・市役所



- : 通学路 (学校指定)
- : 要対策継続箇所
- : 対策実施箇所

②三叉路で車の左折と直進が見分けられず、横断歩道を渡れない。



<対策メニュー>

- ・ラバーポール設置、止まれ標示



・実施後



別府校区通学路対策箇所図

NO.1

【対策検討メンバー】
教育委員会・学校・警察署
PTA・道路管理者・市役所



--- : 通学路 (学校指定)
○ : 要対策継続箇所
● : 対策実施箇所

① 曲り道が多く、見通しが悪い。



<対策メニュー>

・せり出している草木を避けて通学することから、歩行者に影響のあるものを伐採。



・実施後



②児童の八割が使用する交差点で、交通量も多い。



<対策メニュー>

・大型右折車対策，停止線の引き下げ。



・実施後

【対策検討メンバー】

教育委員会・学校・警察署
PTA・道路管理者・市役所



- : 通学路 (学校指定)
- : 要対策継続箇所
- : 対策実施箇所





④交通量が多く危険である。歩道が交差点を境に右側から左側になる。



<対策メニュー>

・横断歩道新設。



・実施後





立神校区通学路対策箇所図

NO.1



【対策検討メンバー】
 教育委員会・学校・警察署
 P T A ・道路管理者・市役所

②交通量が多く，道幅が狭い。



＜対策メニュー＞
 ・学校側の外側線の引き直し。



・実施後

-  : 通学路 (学校指定)
-  : 要対策継続箇所
-  : 対策実施箇所

①車の信号機の黄色で駆け込み横断をするので危険である。立神小学校に入る右折車の歩道側の脇を直進車両が強引に通り抜けるため信号待ちの児童が危ない。



＜対策メニュー＞
 ・停止をしてから横断するように学校の方で安全指導。
 ・ラバーポール設置。
 ・足跡マーク設置。



・実施済



立神校区通学路対策箇所図

NO.2

④見通しが悪く、危険である。




<対策メニュー>

- ・ミラーの径を変更。



・実施後



③見通しが悪い。スピードを出す車もあり、危険である。



<対策メニュー>

- ・ミラーの径を変更。



・実施後