

通学路の対策実施箇所一覧（平成29年度）

【枕崎校区】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策期間
1	柳町通線 (街路3・6・12号線)	千代田町12番地先 まくらざき保育園前の交差点	変則交差点で交通量が多い。歩道があるが狭いため、大型車両等が通過する時など、信号待ちをしている児童は大変危険である。また、付近は大雨時などよく冠水する。	・交差点改良	枕崎市	H29年度済
2	街路5号	千代田町88番地先～ 千代田町79番地先	近くに横断歩道がなく、やむをえず歩道のない車道を横断する子どもが多い。交通量も多く、見通しも悪いため、大変危険である。	・該当箇所を横断せず、既設の横断歩道をわたるよう指導（交通安全教育の徹底）	学校	H29年度済
3	木場山通線	旭町51番地先	すぐ近くに横断歩道があるので、児童館横から公園前道路に出る際に危ない。	・枕崎地区安全運転管理協議会が「子供に注意・徐行」の看板を2枚設置	枕崎市	H29年度済

【桜山校区】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策期間
1	金山線	田施川バス停留所先 金山集落入口	「止まれ」の白線がほぼ消えかかっている。標識も見えにくい。	・停止線と「止まれ」表示を引き直し	警察 (枕崎市)	H29年度済
2	金山線	金山線508番地先 金山バス停留所先の三叉路	見通しが悪い。	・既設ミラーに鏡面（φ600）1枚追加設置	枕崎市	H29年度済
3	桜山水流線	桜山町540番地先 学校裏門近くの東側カーブ	一応、ミラーはあるが、死角になって対向車がわかりづらい時がある。	・ミラーの径φ800からφ1000に変更	枕崎市	H29年度済
4	宝寿庵山口線	寿町743番地前	台風や雨などで少しずつ崩れてきている。	・民有地のがけのため改良が困難、がけから離れた民家側を歩くように指導（交通安全教育の徹底）	学校	H29年度済 ※継続箇所へ
5	桜山水流線	市営桜山団地下三叉路付近	道路の中央にあるグレーチングと外枠に隙間があり、自転車のタイヤがはまり、転倒し負傷した生徒がいる。	・鉄筋を溶接して隙間を解消	枕崎市	H29年度済

《対策検討メンバー》教育委員会，学校・PTA，鹿児島国道事務所，南薩地域振興局土木建築課，枕崎市建設課，枕崎市総務課危機管理対策係，枕崎警察署

枕崎市内通学路の対策実施箇所一覧

【別府校区】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策期間
1	県道打木谷白沢津線	俵積田団地付近	団地から反対側の歩道にわたるための横断歩道がないために、交通量のある道路を横断している。	①該当箇所を横断せず、路肩を歩いて既設の横断歩道をわたるよう指導 ②「歩行者に注意」等の看板設置 ③横断歩道設置を上申中	①学校 ②鹿児島県 ③警察	H29年度済 ※継続箇所へ

【立神校区】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策期間
1	大堀南線	中央町267番地先	立神小側から行くと、左側にビルが建っており見通しが悪い。子どもが飛び出さないように指導するが、車が確認のため停止線を越えた場合に接触する危険がある。	①停止線と「止まれ」表示を引き直し ②引き続きしっかり止まって確認するように指導（交通安全教育の徹底）	①警察（枕崎市） ②学校	H29年度済
2	谷原二本木線	立神北町532番地先	横断歩道が消えかかっている。大型車が敷地に止まっていることが多く、見通しが悪い。	・停止線と横断歩道を引き直し	警察（枕崎市）	H29年度済

《対策検討メンバー》教育委員会，学校・PTA，鹿児島国道事務所，南薩地域振興局土木建築課，枕崎市建設課，枕崎市総務課危機管理対策係，枕崎警察署