

## 令和元年度 通学路の対策実施箇所一覧（対策実施中含む）

### 【枕崎校区】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策期間
1	越脇宝寿庵線	宮田町 越脇橋付近	越脇橋を通り登下校する児童が車とぶつかりそうになるため大変危険 「止まれ」の文字が消えかかっている見えにくい。	一旦停止線を設置してほしい。 「止まれ」を書き直してほしい。	警察	令和元年度済
2	越脇宝寿庵線	宮田町 越脇橋付近	越脇橋を通り登下校する児童が車とぶつかりそうになるため大変危険 「止まれ」の文字が消えかかっている見えにくい。	「止まれ」標識新規設置 停止線の新規設置	警察	対策検討中
3	街路104の1号線	桜木町信号付近	側溝のサイズも大きく蓋板もないため、車両通行時に側溝に転落する可能性がある。側溝の老朽化も激しい。	老朽化した側溝の改修を行い、それに伴い蓋板も設置することで、歩行空間を設ける。	枕崎市	対策中 R1～R2
4	街路3・6・15号線 (台場通線)	中央交差点から南へ港町62番地先まで	歩道が狭く、凹凸でつまずき倒れて車道に飛び出す危険がある。	歩道内の老朽化した側溝の改修を行い、歩道形状をセミフラットにし、それに伴い車道及び歩道の舗装を打ち換える。(道路改良)	枕崎市	対策中 H29～R2
5	街路4号線	千代田町12番地先～ 千代田町22番地先	歩道内の舗装や側溝等の老朽化が進み、ガードパイプの腐食も著しい。	歩道内の老朽化した側溝等の改修を行い、それに伴い老朽化した舗装や交通安全施設を更新する。	枕崎市	対策中 R1～R4
6	①国道225号 ②小江平木場線	①小江平交差点 ②桜木町200番2地先～ 桜木町474番地先	五叉路である上に傾斜が強く、雨天時には冠水する。(交差点及び市道歩道内の流末排水路の断面不足のため交差点が冠水する。)	①交差点内(国道)の排水路改修 ②歩道内の排水路改修に伴い、老朽化した歩道を含む道路改良を行う。	① 国 ② 枕崎市	対策中 R1～R3

### 【桜山校区】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策期間
1	国道225号	国道225号 桜山小学校前～平門交差点	歩道が狭くガードレールもないため、大型車の通過すると危険である。また、雨天時には、通過する車と傘が接触しそうになる。	該当箇所に横断防止柵を設置	国	H30年度一部済 R1年度一部済 R2年度対策予定
2	神浦木浦線	国道270号から道野集落への途中の東新化成付近の急な法面	歩道もなく、過去に倒木や崩土が発生しており、歩行者が危険である。	法面の改良工事を行い、路肩部にも歩行空間を設ける。	枕崎市	対策予定 R2年度～

## 令和元年度 通学路の対策実施箇所一覧（対策実施中含む）

### 【別府校区】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策期間
1	県道打木谷白沢津線	別府西町397付近	児童が歩道にわたるために横断歩道のない交通量の多い道路を横断しないとけない。	該当の箇所を横断せず、集落内を歩いて既設の学校近くの横断歩道を渡るように指導。	学校	対策実施済

### 【立神校区】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策期間
1	大堀大塚線	南海自動車学校前交差点 中央町441近く点滅信号のある交差点	横断歩道等の道路標示が薄くなっている。	道路標示の引き直し	警察	令和元年度済
2	大堀大塚線	南海自動車学校付近交差点 中央町516付近 交差点	横断歩道等の道路標示が薄くなっている。	道路標示の引き直し	警察	令和元年度済
1~2	大堀大塚線	南海自動車学校前道路 立神小前コンビニ横～点滅信号までの道路	車の通行が速く、安全対策が必要。	① 通学路の歩き方について指導 PTA、関係機関との連携強化 ② 見回りの強化	①学校 ②警察	令和元年度済
3	田中火之神線	田中公民館前交差点 立神本町320付近 交差点	横断歩道等の道路標示が薄くなっている。	道路標示の引き直し	警察	令和元年度済
4	大塚馬追橋線	立神本町170番地先～ 立神本町248番地先	交通量が多く歩道がない。馬追川付近には歩道を設置しているが、国道までは延びていない。	道路改良により歩道設置	枕崎市	対策中 H28～R2