

## 枕崎校区通学路対策実施箇所図（対策実施中含む）

3 街路 104 の 1 号線桜木町信号付近


### 【危険の内容】

- 側溝のサイズも大きく蓋板もないため、車両通行時に側溝に転落する可能性がある。側溝の老朽化も激しい。

### 【対策メニュー（対策中）】

- 側溝の改修（R1~R2 年度まで）

【事業主体】 枕崎市



1, 2 越脇宝寿庵線 越脇橋付近

### 【危険の内容】

- 越脇橋を通り登下校する児童が車とぶつかりそうになるため大変危険。「止まれ」の文字が消えかかっている見えにくい。

### 【対策メニュー（一部対策実施済）】

- 「止まれ」の文字と停止線の引き直し
- 規制関係については対策検討中

【事業主体】 警察



## 桜山校区通学路対策実施箇所図（対策実施中含む）

### 2 神浦木浦線

東新化成付近の急な法面

#### 【危険の内容】

- 歩道もなく、過去に倒木や崩土が発生しており、歩行者が危険である。

#### 【対策メニュー（対策予定）】

- 法面の整備 R2年度～

【事業主体】 枕崎市



### 1 国道 225 号 桜山小学校前～平門交差点

#### 【危険の内容】

- 歩道が狭くガードレールもない。特に、雨天時には、児童の傘が通過する車と接触しそうになる。

#### 【対策メニュー（一部対策実施済）】

- 該当箇所に横断防止柵を設置 R1～R2年度まで（予定）

【事業主体】 国



# 別府校区通学路対策実施箇所図（対策実施中含む）



1 県道打木谷白沢津線 別府西町 397 付近

【危険の内容】

- 児童が歩道にわたるために横断歩道のない交通量の多い道路を横断しないといけない。

【対策メニュー（対策実施済）】

- 該当箇所を横断せず、集落内を歩いて既設の学校近くの横断歩道を渡るように指導する。

【事業主体】学校



# 立神校区通学路対策実施箇所図（対策実施中含む）



1 大堀大塚線 南海自動車学校前交差点

【危険の内容】

- 横断歩道等の道路標示が薄くなっている。

【対策メニュー（対策実施済）】

- 道路標示の引き直し

【事業主体】 警察



3 田中火之神線 田中公民館前交差点

【危険の内容】

- 横断歩道等の道路標示が薄くなっている。

【対策メニュー（対策実施済）】

- 道路標示の引き直し

【事業主体】 警察



2 大堀大塚線 南海自動車学校付近交差点

【危険の内容】

- 横断歩道等の道路標示が薄くなっている。

【対策メニュー（対策実施済）】

- 道路標示の引き直し

【事業主体】 警察



# 枕崎校区通学路対策実施箇所図（対策実施中含む）

## 5 街路4号線 枕崎小学校付近


### 【危険の内容】

- 歩道内の舗装や側溝等の老朽化が進み、ガードパイプの腐食も著しい。

### 【対策メニュー（対策中）】

- 舗装・側溝の改修及び歩道の拡幅  
(H31～R3 年度まで)

### 【事業主体】 枕崎市



## 4 街路3・6・15号線（台場通線）

中央交差点から南へ港町62番地先

### 【危険の内容】

- 歩道が狭く、凹凸でつまずき倒れて車道に飛び出す危険がある。

### 【対策メニュー（対策中）】

- 側溝・歩道の改修  
(H29～R2 年度まで)

### 【事業主体】 枕崎市

